المزن للتطوير

المزن سكوير

تحديث المشروع الشهري

سبتمبر 2026 | العدد 01

التقدم حتى 30 سبتمبر 2026

مجمع تجاري · 130 محلاً · قطعة رقم 3665، المعبيلة الشمالية، السيب

التقدم الإجمالي

25%

تقدير تقريبي من المطوّر

المرحلة الحالية

الأعمال السفلية

أعمال تحت مستوى الأرضية

المحطة القادمة

الجسور الأرضية

صب الخرسانة لاحقاً

مسيرة البناء

- الموقع والحفر
- الأساسات
- **الأعمال السفلية**
- الهيكل العلوي
- أعمال البلوك
- الكهروميكانيك
- التشطيبات
- التسليم



قوالب الجسور الأرضية

تقدم الأعمال - سبتمبر 2026

هذا الشهر

التقدم حتى 30 سبتمبر 2026

المباني A – B – C اكتملت الأعمال تحت مستوى الأرضية، ويُفاد باكتمال حديد تسليح الجسور الأرضية، وبدأت أعمال القوالب في المبنى A.

المباني G – H – I اكتمل الردم، وتتواصل أعمال الجدران.

المباني D – E – F تجهيزات الموقع هي الخطوة المخطط لها بعد ذلك.

الجودة تم فحص كل طبقة من طبقات الردم، وكانت النتائج مرضية في المباني A – B – C.



أعمال حديد تسليح الجسور الأرضية



فحص الجودة في الموقع



أعمال الجدران قيد التنفيذ

الخطوات القادمة

- صب الجسور الأرضية في المباني A – B – C
- الوصول بالمباني G – H – I إلى المرحلة نفسها
- بدء تجهيز الموقع للمباني D – E – F

من المزن

استمرت أعمال البناء في المزن سكوير خلال سبتمبر مع تقدم الأعمال في عدة مباني. وسنواصل مشاركة تحديث شهري مع ملّاك الوحدات مع انتقال المشروع إلى مراحل البناء التالية.

تقدّم الأعمال في الموقع مُقدَّم من المقاول الرئيسي ومراجع من المزن للتطوير. نسبة التقدم الإجمالية تقدير تقريبي من المطوّر. الأعمال المخطط لها قابلة للتغيير.